




## Töövahendi kasutusjuhendt



## Hüdrauliline külgnihutusega tõstekahvel

Toote number A449516





Enne seadme kasutmist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja järgige juhiseid.

Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Manufacturer:

**AVANT**  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511



# SISUKORD

<b>1. SISSEJUHATUS .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ETTEÄHTUD KASUTUSOTSTARVE.....</b>	<b>5</b>
<b>3. TÕSTEKAHVLITE OHUTUSJUHISED .....</b>	<b>6</b>
3.1    Isikukaitsevahendid.....	9
3.2    Ohutu väljalülitamise toiming .....	9
<b>4. TEHNILISED ANDMED .....</b>	<b>10</b>
4.1    Töövahendi ohutussildid ja põhikomponendid.....	11
4.2    Tõstmine.....	12
<b>5. TÖÖVAHENDI KINNITAMINE.....</b>	<b>13</b>
5.1    Hüdraulikavoolikute ühendamine ja lahtivõtmine.....	14
5.2    Elektriline ühendamine.....	16
5.2.1    Töövahendi kaablikimbu ühendamiseks laaduri külge .....	16
<b>6. TÕSTEKAHVLITEGA TÖÖTAMINE.....</b>	<b>18</b>
6.1    Kasutamise eelsed kontrolltoimingud .....	19
6.2    Kasutaja väljaõpe .....	19
6.3    Tõstekahvlite kasutamine .....	20
6.3.1    Küljele nihutamise ja kahvli laiuse reguleerimine .....	21
6.3.2    Koormate transpormine.....	23
6.3.3    Tõstekahvlite hülsid (lisavarustus) .....	26
6.4    Töökoormuse limiit .....	26
6.5    Nimijõudlus.....	27
6.5.1    Nimijõudlus - 500, 600 ja e-seeria laadurid.....	29
6.5.2    Nimijõudlus -700 seeria laadurid .....	36
6.5.3    Nimijõudlus - 800 seeria .....	40
6.6    Ebatasasel maastikul töötamine .....	42
6.7    Töövahendi hoiustamine .....	42
<b>7. HOOLDUS JA REMONT.....</b>	<b>43</b>
7.1    Hüdrauliliste komponentide ülevaatus.....	43
7.2    Töövahendi puhastamine.....	43
7.3    Määrimine.....	44
7.4    Metallkonstruktsioonide ülevaatus .....	44
7.5    Utiliseerimine tööea lõpus .....	44
<b>8. GARANTII TINGIMUSED .....</b>	<b>45</b>

## I. Sissejuhatus

Avant Tecno Oy tätab Teid, et otsite oma Avant laadurile selle töövahendi. See on loodud ja toodetud aastate pikkuse tootearenduse ja tootmise kogemuse põhjal. Juhendi endale selgeks tegemise ja juhiste järgimisega kindlustate te oma turvalisuse ning tagate seadme usaldusväärse töötamise ja pika kasutusea. Enne seadme kasutamist või hooldamist lugege juhendit hoolikalt.

Selle juhendi eesmärk on aidata teil:

- kasutada seadet ohutult ja tõhusalt;
- tuvastada ja ennetada mis tahes ohtlikke olukordi;
- hoida seadet tervena ja tagada selle pikk kasutusiga.

Juhendis kasutatakse järgmisiid hoiatussümboleid, et tähistada tegureid, mida tuleb arvesse võtta, et vähendada kehavigastuste või varalise kahju riski.

	<b>HOIATUS!</b> <p>See ohutussümbol viitab selles juhendis tähtsale ohutusalasele teabele. See hoiatab vahetu ohu eest, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.</p> <p>Lugege hoolikalt sümboli juures olevat teksti ning veenduge, et ka teised operaatorid on hoiatustega tuttavad, kuna kaalul on isiklik ohutus.</p>
--	---

See märgusõna tähistab seadme õige kasutamise ja hooldamise kohta käivat teavet.

### TÄHELEPANU

Sümboli juures olevate juhiste eiramine võib põhjustada seadme riket või muud varalist kahju.

Järgides neid juhiseid, võib töövahendit või laadurit turvaliselt kasutada ka kogemusteta kasutaja. Juhendis on olulisi juhiseid ka kogenud AVANTi operaatoritele. Tagage, et kõik laadurit kasutavad isikud on enne seadme kasutamist saanud nõuetekohast juhendamist ning nad on endale selgeks teinud laaduri ja iga kasutatava töövahendi juhendid ning kõik ohutusjuhisid. Seadme muudeks otstarveteks või juhendis kirjeldatust mis tahes muul moel erinev kasutamine on keelatud. Hoidke juhendit käepärast kogu seadme kasutusea välitel. Seadet müües või edasi andes andke uuele omanikule ka see juhend. Kui juhend on kadunud või kahjustunud, saate Avanti edasimüüjalt või tootjalt uue küsida. Pideva tootearenduse töttu võivad mõned selles juhendis olevad andmed erineda teie seadmest. See kasutusjuhend on ingliskeelse originaaljuhendi tõlge.

Lisaks juhendis olevatele ohutusjuhistele peate järgima kõiki tööohutuseeskirju, kohalikke seadusi ja muid seadme kasutamisega seotud eeskirju. Eriti tuleb jälgida eeskirju, mis puudutavad seadme kasutamist üldkasutatavatel teedel. Jätame endale õiguse muuta juhendi sisu ilma eelneva teatamiseta.

## 2. Ettenähtud kasutusotstarve

AVANTI hüdrauliline külgnihutusega töstekahvel on töövahend, mis sobib kasutamiseks AVANTI kompaktsete laaduritega, mis on näidatud tabelis 1. Töstekahvel on suurepärane tööriist standardsuurusega kaubaaluste käsitsemiseks. Töstekahvel on kasulik töövahend aastaringsest näiteks ehitusplatsidel, farmides ning eriti materjali liigutamisel välitingimustes, kus tavapärased kahveltöstukid võivad olla ebapraktilised. Töstekahvlitega töötamisel tuleb jälgida laaduri talitluse ja stabiilsuse limiite, eriti kui töötatakse kallakutel.

Külgnihutuse funktsiooni ja reguleeritavat kahvit juhitakse laaduri lisahüdraulika abil. Töövahendi mõlema funktsiooni juhtimiseks peab laadur peab olema varustatud Opticontrol® süsteemiga. Kahvi küljele nihutamise mehhanismiga saab erineva suurusega kaubaaluseid hõlpsalt transportida ja täpselt virnastada. Koorma tagatoe laiendus kuulub standardvarustusse ja seda tuleb alati kasutada. Kui teete töstmis- ja koormate teisaldustöid sageli, võib laaduri varustamine noole paralleltöste funktsioniga muuta korduvad tööd lihtsamaks.

Ärge kunagi käsitsege koormaid, mis on raskemad kui lubatud maksimumkoormus. Vaadake oma laaduri kasutusjuhendist infot teie laaduri nimijõudluse kohta. Käesoelvas juhendis toodud koormustabelid kehtivad laaduritele, mis on toodetud aastal 2023 või hiljem.

Töstekahvlitega töötamisel tuleb jälgida laaduri talitluse ja stabiilsuse limiite, eriti kui töötatakse kallakutel. Töstekahvleid ei tohi kasutada inimeste töstmiseks ning keelatud on kasutada töstekahvleid mis tahes platvormtöstukina. Töstekahvlid pole mõeldud muude otstarvete jaoks peale nende, mis on nimetatud käesolevas kasutusjuhendis ning seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel peale otstarbekohase eesmärgi. Töstekahvlite kasutamine muudeks otstarveteks peale kaubaalustel olevate koormate 'või muude koormate töstmise, mis on mõeldud kahvitega töstmiseks, võib kahjustada kahvliharusid või töstekahvlite raami. Koormate riputamine töstekahvlite külge on keelatud. Töstekahvleid ei tohi näiteks kasutada suurte kivide tugikiiludena või muude sarnaste tööde jaoks, mille puhul töstekahvlitele langeb suur koormus, painutus- või löögijõud. Kahvliharusid ei tohi ka painutada, kuumutada ega sirgendada pärast kahjustuste tekkimist.

Töövahend on loodud selliselt, et see oleks võimalikult hooldusvaba. Operaator saab teha regulaarse hoolduse toiminguid. Operaator ei saa teha remonditöid ega keerukaid remondi- ja hooldustoimingud, need tuleb jäätta professionaalsete hooldustehnikute hoolde. Kõikide hooldustööde tegemisel tuleb kasutada sobivaid kaitseseadmeid. Varuosad peavad olema identsed originaalosade spetsifikatsiooniga, mida saab tagada, kasutades ainult originaalvaruosi. Saadaval võib olla eraldi varuosade kataloog, uurige täpsemalt Avanti edasimüüjalt.

Tehke endale selgeks kasutusjuhendi parandus- ja hooldusjuhised. Võtke ühendust AVANTI edasimüüjaga, kui teil on lisaküsimusi seadmete talitluse või hoolduse osas või kui vajate varuosi või hooldusteenuseid.

**Tabel 1 - Hüdrauliline külgnihutusega töstekahvel - Sobivus Avanti laaduritega**

Avant	220 seeria 2 225 225 LPG	313S 320S	420 423	520 523 525LPG 528 530	630 635 640 645i 650i	735 745 750 755i 760i	850 860i	e5 e6
A442071	-	-	-	•	•	•	•	•

### 3. Tõstekahvlite ohutusjuhised

Pidage meeles, et ohutus koosneb mitmetest teguritest. Laaduri-töövahendi kombinatsioon on väga võimas ning vale või hooletu kasutamine või hooldus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või materiaalset kahju. Seetõttu peavad kõik operaatorid enne tööde alustamist tutvuma õige kasutamisega ning laaduri ja töövahendi kasutusjuhenditega. Ärge kasutage töövahendit, kui te ei tunne täielikult selle kasutamist ja sellega seotud ohtusid.



OHT!

**Väärkasutamine, hooletu kasutamine või kehas seisukorras töövahendi kasutamine võib põhjustada tõsiste vigastuste ohtu.** Tutvuge laaduri juhtelemntidega, õige ühendamise protseduuriga ja töövahendi õige käsitsemisviisiga ohutus kohas. Uurige eriti hoolikalt, kuidas laadurit ohutult peatada. Lugege kõik ettevaatusabinõud tähelepanelikult läbi.

**Enne töövahendi kasutamist lugege hoolikalt kõiki ohutusjuhiseid.**



HOIATUS!

- Töövahendi kinnitamisel laaduri külge veenduge, et laaduri kiirkinnitusplaadi lukustustihvtid oleks alumises asendis ja et need lukustaks töövahendi laaduri külge. Ärge kunagi tõstke lukustamata töövahendit.
- See töövahend on möeldud kasutamiseks ühe operaatori poolt korraga. Ärge lubage kellelgi viibida ohupiirkonna läheduses, sellal kui seadmetega töötatakse.
- Transportige töövahendit alati võimalikult madalal, et hoida raskuskese all, ning hoidke teleskoopnool sõitmise ajal sissetõmmatuna.
- **Koorma kukkumise oht – ärge kunagi ületage töövahendi töökoormust.** Tõstekahvlite töökoormuse limiit oleneb tõstekahvli mudelist. Ärge kunagi ületage seda koormust. Maksimaalne laaduriga tõstetav koormus, nimivõimsus, oleneb mitmest tegurist, nagu nt järgmised:
  - laaduri mudel
  - koorma asend tõstekahvlitel (koorma raskuskeskme horisontaalne kaugus)
  - laaduri noole pikenduse asend
  - liigendiga laaduri raami asend
  - vasturaskused laaduril
  - laaduri, selle noole ja koorma liikumised
  - pinnase ühetasasus ja kalle
 Järgige alati laaduri kasutusjuhendit, et teha kindlaks iga laaduri mudeli nominaalne töövõimsus. Vt lisainfot lk .
- **Ümberkukkumise oht laaduriga pööramisel – hoidke laaduri liigend sirges asendis, kui käsitsete raskeid koormaid.** Liigendi keeramisel võib laadur ettepoole kalduda. Nimijöndlus on toodud nii sirge laaduri raami kohta kui ka liigendatud laaduri raami kohta. Külgsuunalise stabiilsuse tagamiseks hoidke kahvlid võimalikult laialti seadistatuna.
- **Übermaniku oht – järgige laaduri maksimaalset jõudlust.** Järgige laaduri kasutusjuhendis toodud maksimumkoormust. Vt ka käesoleva juhendi infot. Olge eriti ettevaatlik, kui koormasensori indikaator on aktiveeritud, juhul kui laadur on varustatud koormasensori süsteemiga. Võtke ühendust Avanti edasimüüjaga, kui te pole kindel oma laaduri limiitide osas.



HOIATUS!

- **Kukkuva koorma alla jäämise oht – ärge kunagi kallutage töstekahvleid laaduri poole, kui koorem on üles töstatud.** Kaubaaluse kallutamine laaduri poole võib põhjustada koorma kukkumist juhiistme poole. Veenduge, et koorem oleks kaubaaluse külge kinnitatud. Ärge kunagi töstke lahtise materjali suuri virnasid. Hoidke koorem kindlalt kaubaalustel. Paigaldage tagakaitse kahvlitele, kui vähegi võimalik. Kasutage töstekahvleid ainult laaduritega, millel on ROPS turvakaar ja FOPS turvakatus.
- **Ümberkukkumise oht – Hoidke koorem söitmise ajal maapinna lähedal.** Raske koorma vedamine võib nihutada laaduri raskuskeset ning põhjustada laaduri ümbermineku. Parima stabiilsuse tagamiseks transportige koormaid võimalikult madalal ja laaduri lähedal, teleskoopnool täielikult sisse tömmatud, et raskuskeset oleks madalal ja masin püsiks stabiilne.
- **Äkilised liigutused võivad põhjustada laaduri ümbermineku – Käsitsege laaduri juhtelemente aeglaselt ja rahulikult.** Olge ettevaatlik koorma töstmisel kõrgele või kõrgelt. Vältige äkilist kiiruse või suuna muutmist, säilitamaks laaduri tasakaalu; eriti raskete koormate käsitsemisel. Söitke aeglaselt ja ettevaatlikult, eriti kallakutel või libedal pinnal sõites.
- **Muljumisoht – Ärge kunagi astuge ise ega lubage kellelegi teisel astuda koorma, laaduri noole või töövahendi alla.** Kui juhiistmelt lahkute, võib laaduri stabiilsus muutuda ja laadur võib ümber minna. Pidage alati meeles, et poom võib ootamatult allapoole liikuda ja põhjustada muljumisohu, kui see on kaotanud stabiilsuse, kui selles on mehaaniline rike või siis, kui laaduri juhtelemente kasutab teine isik. Laadur ei ole möeldud koorma pikaaegseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend kindlalt maapinnale ja ärge kunagi lubage kellelegi viibida noole või töövahendi all.
- Ärge kunagi kinnitage töstekahvlite külge kette, köisi ega sarnaseid töstmisvahendeid. Töstekahvlid on möeldud kaubaalustel elevate koormate või muude koormate töstmiseks, mida saab stabiilselt tösta, sarnaselt kaubaalustega.
- Kasutage ainult heas seisukorras töövahendeid. Ärge modifitseerige töövahendit sellisel moel, mis võib möjutada selle ohutust. Töstekahvlite või selle harude keevitamine, puurimine või mis tahes muul moel modifitseerimine on keelatud. Kahvliharusid ei tohi ka painutada, kuumutada ega sirgendada pärast kahjustuste tekkimist. Kahjustatud töstekahvlid tuleb uute vastu välja vahetada.
- Veenduge, et pind kannab koguraskust. Lisaks järgige õiget rehvirohu seadistust.
- Ärge kunagi kasutage töövahendit inimeste töstmiseks või transportimiseks ega mingit laadi tööplatvormina, isegi mitte ajutiselt.
- Pöörake tähelepanu ümbrusele ning läheduses liikuvatele inimestele ja masinatele. Pöörake tähelepanu maastiku kontuuridele ja muudele ohtudele, nagu oksad ja puud, mis võivad ulatud juhikohale, lahtised kivid ja libedad pinnad.
- Veenduge, et pea kohal on piisavalt vaba ruumi. Pörkumine vastu pea kohal olevat takistust võib põhjustada laaduri ümbermineku. Hoidke ohutusse kaugusesse kaablitest, lampidest või muudest elektrisüsteemidest; voolu all elevate osade vastu pörkumine võib põhjustada elektrilöki.
- Siseruumides töötamisel tagage piisav ventilatsioon. Ärge kasutage laadurit suletud ruumis, olenemata mootori või kütuse tüübist. Heitgaaside kontsentraatsioon võib tõusta eluohtlikele tasemele.
- Kasutage seadmeid ainult ettenähtud otstarbel. Teised kasutajad võivad tekitada tarbetuid ohtusid ja seade võib kahjustada saada.



- Veenduge, et laadur oleks varustatud vajalike ohutuseadistega ning et need oleks laitmatus seisukorras. Turvavöö kasutamine on kohustuslik. Kui tööpiirkonnas valitsevad spetsiifilised ohud, kasutage sobivat kaitsevarustust.
- Lugege ka ohutusjuhiseid ja õige kasutamise juhiseid laaduri kasutusjuhendist.



**Muljumisoht – Laaduri noole või töövahendi alla astumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.**

Ärge kunagi astuge laaduri noole alla ning takistage teiste inimestele sattumist ülestõstetud noole või töövahendi lähedusse. Ülestõstetud töövahendi või laaduri noole alla astumine on ohtlik, kuna nool võib alla langeda stabiilsuse kadumise, mehaanilise rikke tõttu või kui teine inimene kasutab laaduri juhtelemente. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend ohutus asendis kindlalt maapinnale.



Pidage meeles, et laaduri noolt saab langetada või kallutada, isegi kui mootor on välja lülitatud (muljumisoht). Laadur ei ole möeldud koorma pikaaegseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend alati ohutusse asendisse.



**Lämbumisoht – ärge kunagi töötage sisepõlemismootoriga laaduriga siseruumides.** Sisepõlemismootoriga (diisel, bensiin või LPG) laaduri kasutamine väikestes suletud ruumides või ebapiisava ventilatsiooniga kohtades võib põhjustada ohtlikku süsinikmonoksiidi (CO) ja süsinikdioksiidi (CO<sub>2</sub>) kontsentratsiooni mõne minuti jooksul pärast laaduri käivitamist, mille tagajärjeks võib olla teadvusekaotus või koguni surm. **Ärge kunagi kasutage laadurit siseruumis ega osaliselt suletud ruumis,** kui pole paigaldatud spetsiaalset ventilatsioonisüsteemi. Suurtes suletud ruumides, nagu näiteks laod, loomalaudad või tehased, võib olla piisav siseruumi maht, võimaldamaks sisepõlemismootorite lühiajalist kasutamist, kuid seda ei tohiks eeldada.

Kõik sisepõlemismootorid tekitavad muude heitgaaside kõrval süsinikdioksiidi (CO<sub>2</sub>) ja vingugaasi (CO), mille kontsentratsioon võib ohtlikule tasemele tõusta. Kasutage laadurit ainult õues, eemal akendest, ustell ja ventilatsioonilõõridest.

Süsinikdioksiidi või vingugaasi tõusnud taset sissehingatavas õhus on märgatav ka ilma spetsiaalsete mõõtseadmeteta. Vingugaasimürgituse märgid on iiveldus, peavalu, uimasus, unisus ning teadvusekaotus.

Minge kohe värskesse õhu kätte, kui märkate vingugaasimürgituse sümptomeid. Pöörduge arsti poole.

### 3.1 Isikukaitsevahendid

**Ärge unustage kanda isikukaitsevahendeid:**



- Juhikohal võib müratase olla suurem kui 85 dB(A), olenevalt laaduri mudelist ja töötsülist. Pikaajaline kokkupuutumine valju müraga võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke laaduri kasutamise ajal kuulmiskaitsmeid.



- Kandke kaitsekindaid.



- Laaduri kasutamise ajal kandke turvajalatseid.



- Kandke kaitseprille nt hüdrauliliste komponentide käsitsemis ajal.

### 3.2 Ohutu väljalülitamise toiming

**Töövahendi ohutu seiskamine enne sellele lähenemist:**



**HOIATUS!**

**Enne juhiistmelt lahkumist seisake alati töövahend, järgides ohutu seiskamise toimingut.** Ohutu seiskamise toiming takistab töövahendi juhuslikku liikumist. Pange tähele, et laaduri nool võib liikuda alla, isegi kui laaduri mootor on seisatud. Ohutu seiskamise toiming:

- Langetage nool ja töövahend maapinnale.
- Lülitage laaduri mootor välja ja lukustage parkimispidur.
- Laske jääkröhk hüdraulikasüsteemist välja; liigutage kõik hüdraulika juhthooavad paar korda äärmisesesse asendisse.
- Takistage masina käivitamist, eemaldage süütevõti.

## 4. Tehnilised andmed

**Tabel 2 – Hüdrauliline külgnihutusega töstekahvel - Üldandmed**

<b>Toote number</b>	A449516
Kahvli pikkus:	1100 mm
Kahvliharu tüüp ja laius:	Sepistatud teras, 100 mm
Töstekahvlite kaal (koost, koos tagatoega):	190 kg
Kahvliharude vahekaugus:	40 - 970 mm
Töökoormuse limiit: (maksimaalne tehniline koormus ja laadimispunkt):	2000 kg, 420 mm
Nimijõudlus:	Olenevalt laaduri mudelist. Vt nimijõudlust lk 27
Soovitatav õlivool:	10–25 l/min, 22,5 MPa (225 bar)
Maksimaalne õlivool:	30 l/min, 22,5 MPa (225 bar)
Seljatoe laiendus:	Standardvarustus: fikseeritud
Rullihülsid (lisavarustus)	A448768
Istikuhülsid (lisavarustus)	A444929
Sobivad AVANT laadurid:	Vt tabel 1

## 4.1 Töövahendi ohutussildid ja põhikomponendid

Allpool on loetletud töövahendil olevad sildid ja märgised. Need peavad olema seadmel nähtavad ja loetavad. Vahetage loetamatud või puuduvad sildid välja. Uued sildid on saadaval edasimüüjalt või kontaktandmete kaudu, mis on kirjas kaanel.



**HOIATUS!**

**Kontrollige, et kõik sildid oleks loetavad.** Hoiatussiltidel on tähtis ohutusalane teave ning need aitavad tuvastada ja meeles pidada seadmega seotud ohtusid. Asendage kahjustatud või puuduvad hoiatussildid.




A46771



A46772



A46803




Töövahendi andmesilt A442640

**Uue sildi kinnitamiseks:** Puhastage pind hoolikalt, et eemaldada kogu mustus. Laske sel täielikult kuivada. Eemaldage sildi kaitsekile ja suruge see külgekleepimiseks tugevalt pinnale. Olge ettevaatlik, et mitte puudutada sildi liimikihti.


**Tabel 3 - Siltide asukohad ja hoiatussõnumid**

	Silt	Hoiatusteade
1	A46771	Väärikasutamise oht – Enne kasutamist lugege juhiseid.
2	A46772	Muljumisoht – Ärge seiske üles töstetud töövahendi all; hoidke üles töstetud seadmetest eemale.
3	A46803	Vaheljäämis- ja löikeoht – hoidke liikuvatest osadest eemale, ärge jätkye seadmeid tööl. Juhtige töövahendit ainult juhikohalt.
4	A442640	Töövahendi andmesilt



**Tabel 4 - Hüdrauliline külgnihutusega töstekahvel - Põhikomponendid**


1	Avanti kiirühendusklambrid
2	Hüdraulilised silindrid
3	Kahvel
4	Seljatoe laiendus
5	Režiimi ümberlülitusventiil
6	Mitmikliitmiku hoidik
7	Mitmikliitmik



## 4.2 Tõstmine

Veenduge, et töövahend oleks nõuetekohaselt kindlustatud soovimatu liikumise vastu töstmise käigus. Kasutage sobivat tüüpi töstmistarvikuid, näiteks tösterihmu, kette või konkse. Ärge kasutage töstmistarvikuid, kui neil ilmneb kahjustuste, deformeerumise jälgvi või kui tingimused on muul moel ohtlikud.

Tõstke töstekahvlit, kasutades töstepunkti, mis on näidatud kõrvaloleval joonisel.



## 5. Töövahendi kinnitamine

Töövahendi laaduri külge kinnitamine käib kiirelt ja lihtsalt, kuid seda tuleb teha hoolikalt. Töövahend kinnitatakse laaduri noole külge, kasutades laaduri noole kiirkinnitusplaati ning töövahendi vastavat osa.

Kui töövahend ei ole laaduri külge lukustatud, võib see kukkuda ning põhjustada ohuolukorra. Ärge kunagi sõitke laaduriga ega töstke laaduri noolt, kui töövahend pole täielikult lukustatud. Ohuolukordade vältimiseks järgige alati allkirjeldatud kinnitustoimingut. Pidage meeles ka ohutusnõudeid.




**HOIATUS!**

**Muljumisoht – Veenduge, et lukustamata töövahend ei liigu ega kuku ümber.** Ärge olge töövahendi ja laaduri vahele jääval alal. Kinnitage töövahend ainult tasasel pinnal.

Ärge kunagi liigutage ega töstke töövahendit, mida ei ole lukustatud.


### Avanti kiirliitmikusüsteem:

#### 1. samm:




- Töstke laaduri kiirkinnitusplaadi lukustustihvid üles ja keerake need tahapoole süvendisse, nii et need on lukustatud ülemisse asendisse.
- Kui teie laadur on varustatud hüdraulilise töövahendi lukustussüsteemiga, vt täiendavaid juhiseid lukustussüsteemi kasutamise kohta laaduri kasutusjuhendist.
- Kontrollige, et hüdraulikavoolikud ja elektrijuhtmed oleks veetud selliselt, et need ei satuks laaduri ja töövahendi kinnitusplaadi vahele ning et neid ei muljutaks ega surutaks vastu teravaid servi.

#### 2. samm



- Keerake kiirkinnitusplaat hüdrauliliselt viltusesse eesmisesse asendisse.
- Sõitke laaduriga töövahendini. Kui teie laaduril on teleskoopnool, võite seda kasutada.
- Seadke laaduri kiirkinnitusplaadi ülemised tihvid kohakuti töövahendi vastavate kinnituskohtadega.

#### 3. samm:



- Töstke noolt pisut üles – tömmake noole juhthooba tahapoole, et töövahend maapinnalt veidi kergitada.
- Keerake noole juhthooba vasakule, et keerata laaduri kiirühendusplaadi alumine osa töövahendi külge.
- Kinnitage lukustustihvid käsitsi või lukustage hüdrauliline lukustus.
- **Kontrollige alati mölemat lukustustihvti.**




**Muljumisoht – Vältige töövahendi ümberminekut.** Lukustamata töövahendi liigne kallutamine või töstmise suurendab töövahendi ümbermineku ohtu. Ärge kasutage lukustustihvtide automaatset lukustust, kui töövahend on töstetud rohkem kui meetri kõrgusele maapinnast. Kui lukustustihvtid ei naase kallutamisel algasendisse, ärge töövahendit enam kallutage ega töstke. Langetage töövahend maapinnale ja fikseerige lukustus käsitsi.



**Pealekukkuvate esemete oht – Vältige töövahendi kukkumist.**

Töövahend, mida ei ole laaduri külge korralikult kinnitatud, võib noole või kasutaja peale kukkuda, või kukkuda sõudu ajal laaduri alla, mille tagajärvel laadur kaotab juhitavuse. Ärge kunagi liigutage ega töstke töövahendit, mida ei ole lukustatud. Enne töövahendi liigutamist või töstmist veenduge, et lukustustihvtid on alumises asendis ning on ulatuvad mölemalt poolelt töövahendi kinnitustest läbi.



**Veenduge, et laadur ühildub töövahendiga.** Lisaks töövahendi mehaanilisele ühilduvusele tuleb tagada laaduri stabiilsus, võimalik töövahendi ülekoormus ning laaduri juhtsüsteemide ühilduvus. Kui kasutate töövahendit laaduril, mis ei sobi antud töövahendi mudeliga kasutamiseks, tekib ümbermineku oht, töövahendi kahjustamise oht ülekoormuse tõttu ning töövahendi ja selle osade kontrollimatumist liikumisest tingitud oht. Kui teie laadurit pole loetletud tabelis 1 lk 5, konsulteerige Avanti edasimüüjaga enne selle töövahendi kasutamist.

## 5.1 Hüdraulikavoolikute ühendamine ja lahtivõtmine

Avant laaduritel on hüdraulikavoolikud ühendatud mitmikliitmiku süsteemi abil. Kui teil on vanem Avant 300-700 laadur tavapärase kiirliitmikega ja te soovite seda vahetada mitmikliitmiku süsteemi vastu, võtke juhiste saamiseks või paigaldamiseks ühendust Avanti edasimüüjaga või hooldustöökojaga.




**Töövahendi liikumise ja hüdraulikaöli väljatungimise oht – Ärge kunagi ühendage ega eemaldage kiirliitmikke ega muid hüdraulikakomponente sel ajal, kui lisahüdraulika juhthoob on lukustatud või kui süsteemis on rõhk.** Hüdraulikaliitmike ühendamine või lahtiühendamine rõhuga süsteemis võib põhjustada töövahendi ootamatuid liikumisi, või kõrgsurvevedeliku väljapaiskumist, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või põletusi. Enne hüdraulika lahtiühendamist tee ohutu seiskamise toiming.

### TÄHELEPANU

Hoidke kõik kinnitused võimalikult puhtad; kasutage nii töövahendil kui laaduril kaitsekorke. Mustus, jää jms võib kinnituste kasutamist raskendada. Ärge kunagi jätkke voolikuid maapinnale ripnema; paigaldage töövahendi hoidikule kinnitused.

### Mitmikliitmiku süsteemi ühendamine:

1. Seadke töövahendi liitmiku tihtid kohakuti laaduri liitmiku avadega. Mitmikliitmik ei ühendu, kui töövahendi liitmik on tagurpidi.
2. Ühendage ja lukustage mitmikliitmik – selleks keerake hooba laaduri suunas.




Hoob peaks kergelt liikuma lõpuni lukustusasendisse. Kui hoob ei liigu sujuvalt, kontrollige liitmiku joondust ja asendit ning puhastage liitmikud. Seisake laadur ning vabastage hüdraulikasüsteemist jääkröhk, vt lk .

### Mitmikliitmiku süsteemi lahtiühendamiseks:

Enne lahtiühendamist langetage töövahend kindlale ja ühtlasele pinnale.

1. Lülitage laaduri lisahüdraulika välja.
2. Vajutage avamisnupule ning samal ajal keerake hooba, et liitmik lahti ühendada.
3. Pärast töö lõpetamist pange mitmikliitmik selle hoidikusse töövahendil.



### Hüdraulikavoolikute lahtiühendamine:

Enne liitmike lahtiühendamist laske töövahend alla, ohutusse asendisse, kindlale ja tasasele pinnale. Keerake lisahüdraulika juhthoob neutraalasendisse.

#### TÄHELEPANU

Töövahendi lahtiühendamisel lahutage alati hüdraulikaliitmikud enne kiirkinnitusplaadi lukustuse avamist, välimaks vooliku kahjustusi või ölipirtsmeid. Paigaldage tagasi liitmike kaitsekorgid, välimaks mustuse sattumist hüdraulikasüsteemi.

### Hüdraulilise jääkröhu vabastamine:

Kui töövahendi hüdraulikasüsteemi on jäänud jääkröhk, siis sageli on hüdraulikaliitmikud küll võimalik lahti ühendada, kuid neid võib olla järgmisel korral raske uesti ühendada. Kui liitmikuid ei õnnestu ühendada, tuleb seisata laaduri mootor ning kasutada jääkröhu vabastamiseks laaduri lisahüdraulika juhthooba. Veendumaks, et töövahendi hüdraulikasüsteemi ei ole jäänud jääkröhku, seisake laaduri mootor ning enne liitmike lahtiühendamist liigutage laaduri lisahüdraulika juhthooba edasi-tagasi.

## 5.2 Elektriline ühendamine

### Töövahendi elektrilised funktsioonid:

Töövahend on varustatud elektrilise ümberlülitusventiiliga kahvli erinevate funktsioonide valimiseks. Ventiil võimaldab liigutada kahvleid rohkem laialti või kokku või nihutada koormat küljele, vasakule või paremale.

Elektriliste funktsioonide juhtimiseks on kolm võimalust:

1. Töövahendiga on kaasa pandud lülitiga varustatud kaablikimp, mis ühendatakse laaduri toitepistikupesasse.
2. Opticontrol® süsteem koos Auto-PTO funktsiooniga (laadurite lisavarustus). Opticontrol® süsteem võimaldab funktsioone hõlpsalt kasutada otse juhiistmelt.
3. Opticontrol® süsteem ilma Auto-PTO funktsioonita (töövahendite juhtlülilitite pakett, enne 2020. a toodetud laadurite lisavarustus). Selle lisavarustuse korral on Auto-PTO funktsioon laadurite jaoks saadaval, paigaldades laadurile järelpaigalduskomplekti. Võtke ühendust edasimüüjaga, kui soovite lisainfot järelpaigalduse kohta.

Kui ükski lisavarustus pole ühendatud, saab kasutada ainult kahvli laiuse seadistamist.

### 5.2.1 Töövahendi kaablikimbu ühendamiseks laaduri külge

Elektrilise konnektori ühendamiseks on kolm võimalust, olenevalt laaduri varustusest ja töövahendist. Need lisavarustused on loetletud ja kirjeldatud allpool.

#### 1. Kui teie laaduril puudub Opticontrol® või töövahendite juhtlülilitite pakett:

Kasutage eraldi juhtmekomplekti lülitiga, mis on töövahendiga kaasa pandud. Ühendage see juhe laaduri juhiistme kõrval asuvasse 12 V pistikupessa ja töövahendi elektrilisse pistikusse.

- I. Elektriline pistikupesa, ühendatakse 12 V pistikupessa laaduri juhiistme kõrval.


Lisainfot laaduri pistikupesa kohta leiate laaduri kasutusjuhendist.

2. SISSE-VÄLJA lülitி

Valige lülitி jaoks kabiinis koht, mis oleks hõlpsalt ligipääsetav, kuid kus seda ei saaks juhuslikult vajutada.

3. Ühendage elektriline sahk töövahendi külge.

Töövahend on varustatud elektrilise pistikuga, mis on integreeritud töövahendi mitmikliitmikusse, ühendage elektrijuhe mitmikliitmikust lahti.




## 2. Kui teie laadur on

- Opticontrol®-iga või
- töövahendite juhtlülitite paketiga ja laadur on toodetud **pärast** 2016. a:

Kui elektriline pistik on integreeritud mitmikliitmikusse, ühendatakse töövahendi kaablikimp mitmikliitmiku haakimisel. Enne mitmikliitmiku ühendamist puhastage mölemad mitmikliitmikud.

Sellisel juhul pole vajalik eraldi kaablikimp A34731.




**Opticontrol® või töövahendite juhtlülitite pakett, laaduri tootmisaasta 2016 või hilisem**

## 3. Kui teie laadur on

- töövahendite juhtlülitite paketiga ja laadur on toodetud **enne** 2016. a:

Kui laaduri mitmikliitmiku kõrval on elektriline pistikupesa, ühendage elektripistik mitmikliitmikust lahti ja ühendage see laaduri elektripistikupessa.

Sellisel juhul pole vajalik eraldi kaablikimp A34731.



**Töövahendi juhtlülitite pakett, laaduri tootmisaasta 2015 või varasem**

### TÄHELEPANU

Kontrollige, et lektrijuhtmeid ei pigistataks, muljutaks ega venitataks töövahendi liikumise käigus.

Töövahendi juhtlülitite paketi abil, mis on saadaval laaduri lisavarustusena, on töövahendi juhtlülidid hõlpsalt ligipääsetavad noole juhthoova otsal.

Lisainfot laaduri pistikupesa kohta leiata laaduri kasutusjuhendist.

## 6. Tõstekahvlitega töötamine

Enne töö alustamist kontrollige veel kord lisaseadet ja töökeskkonda ning veenduge, et kõik takistused on tööalalt eemaldatud. Seadmete ja tööala kiire kontrollimine enne kasutamist on osa seadme ohatu ja parima tööjõudluse tagamisest.



HOIATUS!

**Ümbermineku oht – Vältige ülekoormust.** Laadur võib ümber minna liiga raskete koormate käsitsemise tõttu või dünaamiliste liikumiste tõttu, mis on tingitud raske koormaga sõitmisest ja raske koorma käsitsemisest. Ärge sirutage teleskoopnoolt välja, kui koormus läheneb laaduri töstevõimele või kui laaduri nool on horisontaalses asendis. Kui märkate, et laaduri tagaosa on maapinnalt kerkimas või kui laaduri koormusindikaator (kui see on paigaldatud) annab märku:

- Laske koormus aeglaselt alla ja tömmake teleskoopnoolisse
- Vältige järske kiiruse või suuna muutusi siis, kui koorem on üles töstetud
- Kui vaja, kasutage lisaks vasturaskusi



HOIATUS!

**Muljumisoht – veenduge, et koorem ei liiguks ega kukuks ümber.** Ärge kunagi kallutage kõrgele töstetud töövahendit tahapoole. Kasutage töövahendit ainult masinatega, millel on ROPS turvakaar ja FOPS turvakatus.



HOIATUS!

**Muljumisoht – Ärge kunagi lubage kellelegi astuda ülestöstetud töövahendi või laaduri noole alla.** Pidage meeles, et laaduri noolt saab langetada või kallutada, isegi kui mootor on välja lülitatud. Laadur ei ole möeldud koorma pikaaegseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend alati ohutusse asendisse.





HOIATUS!

**Kõrgelt allakukkumise ja töövahendi või laaduri alla jäämise oht – Ärge kunagi kasutage töövahendit tösteplatvormina ega inimeste kandmiseks.** Ärge kunagi kasutage laadurit ega selle töövahendit inimeste töstmiseks ega mingit laadi tööplatvormina, isegi mitte ajutiselt. Ärge kunagi ronige töövahendi peale.

Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend alati maapinnale. Laadur ei ole mõeldud koorma pikajaliseks üleval hoidmiseks.



## 6.1 Kasutamise eelsed kontrolltoimingud

- Kontrollige töövahendi ja laaduri üldist seisukorda. Töövahendit ei tohi kasutada, kui laadur või töövahend ei ole läitmatus tööseisukorras. Lugege hooldusjuhiseid peatükis 7.
- Eemaldage eelnevalt tööpiirkonnast kõik takistused ja valmistage ette töstetavad kaubaalused. Ärge unustage õigeid töömeetodeid ja vältige tarbetut juhiistmelt lahkumist.
- Kontrollige, et liigutatavad kaubaalused oleks heas seisukorras ja koormad oleks kaubaaluste külge kinnitatud.
- Kontrollige, et kahvlid oleks korralikult raami külge paigaldatud ja et kahvlite külgnihutus oleks õigesti seadistatud.
- Veenduge et seljatoe pikenduse kinnituspoldid oleks oma kohal ja pingutatud.
- Seadmega töötamisel tagage, et juuresviibijad oleksid ohutus kauguses. Ärge laske kelleagi siseneda noole ohutsooni ega seista otse laaduri ees. Lisaks veenduge, et laaduriga tagurdamine oleks ohutu.
- Kasutage koorma tagatoe pikendust, mil iganes võimalik.
- Kasutage töövahendit ja laaduri juhtelemente ainult juhiistmel istudes.
- Tagama, et laadurit ja töövahendit kasutatakse ohultult ja otstarbekohaselt.
- Ärge kasutage töstekahvleid inimeste töstmiseks ega mingit laadi tööplatvormina.

## 6.2 Kasutaja väljaõpe

Kõik, kes soovivad antud töövahendit kasutada, peavad:

- Tundma antud töövahendi otstarbekohast kasutamist.
- Teadma, kuidas kasutada laadurit ohultult erinevates töötingimustes.
- Lugema ja järgima alati käesoelvas kasutusjuhendis toodud töövahendi kasutamise juhiseid.
- Hoidma käesolevat juhendit ja laaduri kasutusjuhendit käepärast.
- Tagama, et laadurit ja töövahendit kasutatakse ohultult ja otstarbekohaselt.
- Mitte kunagi laskma lastel seadmeid juhtida.
- Mitte kunagi juhtima laadurit ega töövahendeid alkoholi, uimastite või ravimite vm selliste ainete möju all, mis võivad mõjutada teie otsustusvõimet või põhjustada uimasust, samuti mitte siis, kui teie tervislik seisund ei ole seadmete kasutamiseks piisavalt hea.
- Läbima enne seadme kasutamist tööandja poolt nõutud kohustusliku väljaõppe.

### 6.3 Tõstekahvlite kasutamine

Õppige käsitsema liigendiga laadureid kitsastes kohtades. Liigendiga laaduri käsitsemine erineb muud tüüpi laadurite või standardsete kahveltõstukite käsitsemise viisist. Nõutav võib olla spetsiaalne koolitus ja töökogemus. Harjutage tõstekahvlitega varustatud laaduri käsitsemist ja jälgige, kuidas kahvliharud laaduriga pööramisel küljel liiguvad, sõites nii edasi- kui tagasisuunas.

**HOIATUS!**

**Muljumisoht – järsud liikumised võivad põhjustada stabiilsuse kaudu.** Sellised liikumised nagu kopa järsk peatamine, keeramine või langetamine võivad põhjustada stabiilsuse kadu. Sõitke alati aeglaselt ja kasutage laaduri juhtseadmeid väga ettevaatlikult suurte koormate käsitsemisel.

**HOIATUS!**

**Vältige järsku stabiilsuse kadu – ärge kunagi lohistage koormaid nt riiulist välja.** Kui kõrgelt tõstetav koorem on liiga raske, võib laadur tagurdamise ajal ettepoole kallduda. Ärge kunagi tagurdage ja lohistage koormat laaduriga, enne kui olete veendunud, et laadur tuleb toime tõstetava koormaga.

*Kui laadur pole varustatud noole paralleeltõstega:*

**HOIATUS!**

**Takistage materjali kukkumist teie peale – jälgige tõstekahvlite asendit.** Materjali kõrgele tõstmisel tuleb tõstekahvit samal ajal kallutada, vältimaks koorma kukkumist kahvlitelt laaduri või operaatori peale. Laaduri varustamine noole paralleeltõste funktsioniga muudab korduva laadimistöö tegemise lihtsamaks.

### 6.3.1 Küljele nihutamise ja kahvli laiuse reguleerimine

#### Töövahendi elektrilised funktsioonid:

Elektriliste funktsioonide juhtimiseks on kolm võimalust. Kõik meetodid on näidatud allpool. Valige juhtimismeetod, mis sobib kõige paremini teie vajadustega ja laadurile paigaldatud seadmetega.

1. Lülitiga varustatud kaablikimp
2. Opticontrol® süsteem koos Auto-PTO režiimiga SEES (laadurite lisavarustus).
3. Töövahendite juhtlülitite pakett (Opticontrol® süsteem ilma Auto-PTO funktsioonita)

Vt lk 16 juhiseid töövahendi kaablikimu ühendamise kohta.

Kui ükski lisavarustus pole ühendatud, saab kasutada ainult laiuse seadistamist.

Enne kasutamist tutvuge juhtimise suundadega. Testiga kahvlite liikumist enne koorma töstmist kahvlitega.

#### TÄHELEPANU


Reguleerige kahvlid võimalikult laiale seadistusele. Vältige ebaühtlast horisontaalset koormuse jaotumist, tagamaks parimat horisontaalset stabiilsust. Reguleerige kahvli laiust nii, et koormus jaotuks horisontaalselt ühtlaselt, saavutamaks parimat võimalikku stabiilsust.



#### TÄHELEPANU




Külgnihutuse süsteem on mõeldud kasutamiseks kaubaaluse asendi lõplikuks kohandamiseks. Töövahendi hüdraulilised funktsioonid pole mõeldud maapinnale või riiulile langetatud koormate lükkamiseks või tömbamiseks. Töövahend võib kahjustada saada, kui külgnihutuse funktsiooni kasutatakse koormate lükkamiseks.

Opticontrol® süsteem on soovitatav töövahendi sagedase või professionaalse kasutamise korral. Opticontrol® süsteem on saadaval järelpaigaldatava komplektina A437338. Vt järelpaigaldatava komplekti kasutusjuhendist eraldi juhiseid juhtmekimu järelpaigaldamise kohta.

#### Erinevad töövahendi juhtimise viisid


<b>1. Kahvlite juhtimine eraldi kaablikimu abil</b> <p>Hoidke eraldi 2-asendilist lülitit kabiinis sellises kohas, kus see oleks hõlpsalt ligipääsetav, kuid see ei takistaks muude juhtseadiste kasutamist ja seda ei saaks juhuslikult vajutada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seadke lülti ühte või teise asendisse, et valida kas laiuse reguleerimise või külgnihutuse režiim.</li> <li>■ Kasutage kahvlite juhtimiseks laaduri lisahüdraulika juhtseadmeid</li> </ul>	
--	--

<p><b>2. Kahvlite juhtimine Opticontrol® süsteemiga:</b></p> <p><b>Auto-PTO režiim SEES</b></p> <p>Kui laadur on varustatud valikulise Opticontrol® süsteemiga, saab kahvlite juhtimiseks kasutada juhtkangi lisanuppusid.</p> <p>Kui vajutate nookurlülideid, aktiveerib Opticontrol® samal ajal laaduri lisahüdraulika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veenduge et 0/1 lülitil juhtkangil oleks asendis 0.</li> <li>■ Kui lülitil on asendis 1, saab kasutada ainult kahvlilaiuse reguleerimist.</li> </ul>	<p><b>ON</b></p>  
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kasutage kahvlilaiuse reguleerimiseks vasakut nookurlülitit.</li> </ul>	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kasutage õiget nookurlülitit külgnihutuse funktsiooni juhtimiseks</li> <li>■ Alternatiivselt saate külgnihutuse funktsiooni juhtimiseks kasutada lisahüdraulika juhthooba või sinist/punast nuppu juhtkangil.</li> </ul>	 

<p><b>3. Auto-PTO režiim VÄLJA lülitatud või laadur pole varustatud Auto-PTO režiimiga (Tõstekahvlite kasutamine töövahendite juhtlüliti paketiga)</b></p> <p>Kui Auto-PTO režiim on VÄLJA lülitatud või pole laadurile paigaldatud, valige juhtrežiim 0/1 lülitil abil juhtkangil.</p>	<p><b>VÄLJAS</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asendis 0 on aktiveeritud laiuse reguleerimine.</li> </ul>	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asendis 1 on aktiveeritud külgnihutus.</li> </ul>	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valitud funktsiooni liigutamiseks kasutage lisahüdraulika juhthooba või punast ja sinist nuppu juhtkangil.</li> </ul>	

### 6.3.2 Koormate transportimine

Tõstekahvlite kasutamisel veenduge alati, et koorem oleks tasakaalus ja toetuks ühtlaselt mölemale kahviharule. Kõiki koormaid tuleb transportida võimalikult madalal ja nii läheval laadurile kui võimalik, nagu näidatud kõrvaleoleval pildil. Hoidke tõstekahvlid võimalikult laialti seadistatuna.






HOIATUS!

**Ümbermineku oht – Vältige ülekoormust.**

Kasutage maksimaalset kallutusraskust, mis on laaduri kasutusjuhendis suunisena märgitud. Pidage meeles, et tegelik kandevõime oleneb tööttingimustest, eriti suur möju on pinnase tasasusest. Olge eriti ettevaatlik, kui laaduri koormusandur on aktiveeritud (kui on kohaldatav). Samuti veenduge, et pinnas kannab laaduri kaalu, ning järgige soovitatud rehvirohkusi.



HOIATUS!

**Ümbermineku oht – järgige laaduri nimijöudlust.** Maksimaalne laaduriga töstetav koormus, nimijöudlus (ROC), oleneb mitmest tegurist, nagu nt järgmised:

- Laaduri ja töstekahvli mudel
  - Käesolevas kasutusjuhendis arvutatakse nimijöudlust ilma paigaldatud tagakaitseta.
  - Kui laadur on varustatud muu kabiiniga peale ROPS turvakatuse, on nimijöudlus suurem.
- Laaduri noole pikenduse asend
- Koorma raskuskeskme asukoht töstekahvlitel
  - Koorma raskuskeese on kas 400 mm või 500 mm töstekahvli haru vertikaalsest osast. Vahekaugus on näidatud käesoleva peatüki joonistel.
- Liigendiga laaduri raami asend
  - Käesoleva peatüki tabelid näitavad nimijöudlust laaduri sirges asendis ja maksimaalne liikumisulatuse asendis.
- Vasturaskused laaduril
  - Väärtuste puhul on arvesse võetud vasturaskusi. Kui lisatakse või eemaldatakse vasturaskusi, muutub nimijöudlus oluliselt.
- Laaduri, selle noole ja koorma liikumised
- Pinnase ühetasasus ja kalle

Järgige alati laaduri kasutusjuhendit, et teha kindlaks iga laaduri mudeli nominaalne töövõimsus. Vt lisainfot järgnevatest lehekülgedelt.



HOIATUS!

**Ümberkukkumisoht – hoidke teleskoopnool raskete koormate käsitsemisel sissetõmmatuna.** Ärge sirutage teleskoopnoolt välja, kui koormus läheneb laaduri töstevõimele või kui koorem on kõrgele töstetud.

**Koorma raskuskeskme kaugus**

Horisontaalne kaugus koorma raskuskeskme ja laaduri esirataste vahel mõjutab laaduri tõstevõimet. Nagu näidatud käesoleva juhendi koormusskeemides, liigub koorem laadurist eemale, kui laaduri noolt tõstetakse. Laaduri noole horisontaalses asendis on koorem maksimaalsel kaugusel. Nimijõudlus on toodud selle asendi kohta.

**Koormuskeskme kaugus**

Koorma horisontaalne kaugus laadurist määrab kindlaks laaduri tõstevõime. See kaugus on horisontaalne kaugus kahvliharu vertikaalse pinna ja tõstekahvlitel oleva koorma raskuskeskme vahel.

Järgmisi kaugusi kasutatakse nimijõudluse tabelite jaoks käesolevas juhendis:

<b>Laaduri mudel</b>	<b>Koormuskeskme kaugus</b>
200 seeria laadurid	
400 seeria laadurid	400 mm
500 seeria laadurid	
e-seeria laadurid	
700 seeria laadurid	
800 seeria laadurid	500 mm

Pange tähele, et koorma vertikaalne asend pole laaduri tõstevõime seisukohalt otseselt oluline. Koorma kõrge vertikaalne asend vähendab laaduri külgsuunalist stabiilsust. Koorma raskuskese peaks olema laadurile võimalikult lähedal, et tagada maksimaalne laaduri üldine stabiilsus.

**Laaduri tõstevõime ja stabiilsus on parimad järgmistel tingimustel**

- laaduri liigendit hoitakse otseasendis
- koorma raskuskese on laadurile võimalikult lähedal
- laadurile on paigaldatud vasturaskused
- teleskoopnool tömmatakse tõstmise käigus sisse
- kahvliotstege tõstmist välditakse


### 6.3.3 Tõstekahvlite hülsid (lisavarustus)

Tõstekahvlitele on saadaval kahte tüüpi hülsse.

- Istikuhülsid A444929 on möeldud peamiselt suurte, juurepallidega taimede käsitsemiseks. Taimed püsivad hülssidel paremini kui ainult kahvil ja juurepalli kahjustamise oht on väiksem.
- Rullihülsid A448768 võimaldavad tõsta ja käsitseda erinevaid ümaraid rulle.

Paigaldage hülsid järgmiselt:

1. Pistke hülss (1) kahvlike, nagu näidatud kõrvaloleval pildil.
2. Lukustage hülss poldiga (2) ja kinnitage see lukustustihvtiga (3).



### 6.4 Töökoormuse limiit

Iga tõstekahvli töökoormuse limiit on tõstekahvlite maksimaalne tehniliselt lubatud koormus. Vt ptk Nimijõudlus teavet maksimaalse koormuse kohta, mida saab laaduriga tösta.

Ärge kunagi käsitsege koormaid, mis ületavad töökoormuse limiiti. Ülekoormus või raske koorem, mida liigutatakse koorma nimikaugusest kaugemale, võib kahjustada tõstekahvleid ja põhjustada koorma kukkumist.

**Tõstekahvlite töökoormuse limiit oleneb kaubaalusest mudeli jaoks:**

Tõstekahvli mudel	A449516
Töökoormuse limiit*	2000 kg
Laadimispunkt**	420 mm
Nimijõudlus	Maksimumkoormus, mida saab laaduriga ohutult tösta, ja laadimispunkt sõltuvad laaduri kandevõimest. Lisainfo saamiseks vt ptk Nimijõudlus lk käesolevas juhendis ja laaduri kasutusjuhendit.

\* Deklareeritud töökoormuse limiit kehtib ainult siis, kui koormus jaotub ühtlaselt mölemale kahvliharule ja koorma raskuskeske on ettenähtud kaugusel.

\*\* Seda kaugust kasutatakse tõstekahvlite endi maksimumkoormuse määramiseks. Lisainfot vahekauguse kohta vt lk .



**Koorma kukkumise oht – ärge kunagi ületage töövahendi töokoormust.**  
**Töokoormuse limiit oleneb tõstekahvlite mudelist.** Ärge kunagi ületage seda koormust. Kontrollige alati laaduri nimijöudlust, mis tähistab iga laaduri mudeli maksimaalset lubatud koormust.

## 6.5 Nimijöudlus

Nimijöudlus on iga laaduri mudeli jaoks lubatud maksimaalne koormus, arvestades käesolevas peatükis loetletud tingimusi.

Nimijöudlus määratakse kindlaks kui 60 % või 80 % kallutusraskusest käesoleva juhendi joonistel ja tabelitel toodud positsioonides. Valige nimijöndluse väärthus vastavalt tööttingimustele:

Nimijöudlus	Otstarve
60 %	Kasutage seda väärust üldiseks otstarbeks. Ebatasastel pindadel tuleb kasutada seda madalamat väärust. Tegelik jöudlus võib olla suurem või isegi väiksem, olenevalt tööttingimustest.
80 %	Kasutage suuremat nimijöudlust ideaalsetes tingimustes, tugeval ja tasasel pinnasel.

Järgige alati ka laaduri kasutusjuhendit, et teha kindlaks iga laaduri mudeli nominaalne töövõimsus. Koormusskeem on toodud iga laaduri mudeli kasutusjuhendis. Skeemi abil saab hinnata laaduri töstevõimet, võttes arvesse koorma raskuskeskme ja laaduri esitelje vahekaugust.

### **Kuidas lugeda koormusskeemi käesolevas juhendis:**

Nimijöudlus oleneb koorma horisontaalsest kaugusest laaduri teljest. Koormusskeemidel on näidatud nimijöudlus laaduri noole erinevates asendites ja laaduri liigendraamiga sirges ja täielikult liigendist keeratud asendis.

Käesolevas kasutusjuhendis on toodud laadurite nimijöudlus, mis on toodetud aastal 2023 või pärast seda. See kehtib ka muude laaduri mudelite kohta, kui nende telje kaal ja põhimõõtmed on samad.

### **TÄHELEPANU**

Koormusskeemide joonised illustreerivad ligikaudset ulatuse kaugust ja kõrgust. Koormusskeemid sisaldavad ligikaudseid vahekaugusi, et aidata kindlaks määrata nominaalset töövõimsust, need ei ole vahekauguste täppisjoonised.



**Ümberkukkumisoht – hoidke teleskoopnool raskete koormate käsitsemisel sissetõmmatuna.** Ärge sirutage teleskoopnoolt välja, kui koormus läheneb laaduri töstevõimele või kui koorem on kõrgele töstetud.



HOIATUS!

**Ümbermineku oht – järgige laaduri nimijöudlust.** Maksimaalne laaduriga töstetav koormus, nimijöudlus (ROC), oleneb mitmest tegurist, nagu nt järgmised:


- Laaduri ja töstekahvli mudel
  - Käesolevas kasutusjuhendis arvutatakse nimijöudlust ilma paigaldatud tagakaitseta.
  - Kui laadur on varustatud muu kabiiniga peale ROPS turvakatuse, on nimijöudlus suurem.
- Laaduri noole pikenduse asend
- Koorma raskuskeskme asukoht töstekahvlitel
  - Koorma raskuskese on kas 400 mm või 500 mm töstekahvli haru vertikaalsest osast. Vahekaugus on näidatud käesoleva peatüki joonistel.
- Liigendiga laaduri raami asend
  - Käesoleva peatüki tabelid näitavad nimijöudlust laaduri sirges asendis ja maksimaalne liikumisulatuse asendis.
- Vasturaskused laaduril
  - Väärtuste puhul on arvesse võetud vasturaskusi. Kui lisatakse või eemaldatakse vasturaskusi, muutub nimijöudlus oluliselt.
- Laaduri, selle noole ja koorma liikumised
- Pinnase ühetasasus ja kalle

Järgige alati laaduri kasutusjuhendit, et teha kindlaks iga laaduri mudeli nominaalne töövõimsus. Vt lisainfot järgnevatest lehekülgedelt.

**6.5.1 Nimijõudlus - 500, 600 ja e-seeria laadurid**

Avant 520, 523  
Avant 528, 530  
Avant e513, e527

A449516




**Tabel 5 - Hüdraulilise külgnihutusega tõstekahvlid A449516 - Nimijõudlus - Avant 523**

<b>Avant laaduri mudel</b>	<b>523</b>	<b>Laaduri noole asend</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>60% ROC</b>		470 kg	380 kg	320 kg	260 kg
		400 kg	320 kg	270 kg	220 kg
<b>80% ROC</b>		630 kg	510 kg	420 kg	350 kg
		530 kg	430 kg	350 kg	290 kg
<b>Tagumiste külgraskustega</b>					
<b>60% ROC</b>		610 kg	500 kg	420 kg	360 kg
		510 kg	420 kg	350 kg	300 kg
<b>80% ROC</b>		800 kg	670 kg	560 kg	480 kg
		680 kg	560 kg	470 kg	400 kg

Tabel 6 - Tõstekahvel A449516 - Nimijõudlus - Avant 528, 530

		<i>Laaduri noole asend</i>			
<i>Avant laaduri mudel</i>	<i>528, 530</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>60% ROC</i>		540 kg	440 kg	370 kg	310 kg
		460 kg	370 kg	310 kg	260 kg
<i>80% ROC</i>		720 kg	590 kg	490 kg	410 kg
		610 kg	500 kg	410 kg	340 kg
<i>Tagumiste külgraskustega</i>					
<i>60% ROC</i>		680 kg	570 kg	480 kg	410 kg
		580 kg	480 kg	400 kg	340 kg
<i>80% ROC</i>		910 kg	760 kg	640 kg	550 kg
		770 kg	640 kg	540 kg	460 kg



Tabel 7 - Tõstekahvel A449516 - Nimijõudlus - Avant 635, 640

		<i>Laaduri noole asend</i>			
<i>Avant laaduri mudel</i>	<i>635, 640</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>60% ROC</i>		510 kg	420 kg	350 kg	300 kg
		430 kg	360 kg	300 kg	250 kg
<i>80% ROC</i>		670 kg	560 kg	470 kg	400 kg
		570 kg	470 kg	400 kg	330 kg
<i>Tagumiste külgraskustega</i>					
<i>60% ROC</i>		640 kg	540 kg	460 kg	400 kg
		540 kg	450 kg	380 kg	330 kg
<i>80% ROC</i>		850 kg	720 kg	610 kg	530 kg
		720 kg	610 kg	510 kg	440 kg

**Tabel 8 - Tõstekahvel A449516 - Nimijõudlus - Avant 635i, 640i**

<b>Avant laaduri mudel</b>	<b>635, 640</b>	<b>Laaduri noole asend</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>60% ROC</b>		550 kg	460 kg	390 kg	330 kg
		470 kg	390 kg	330 kg	280 kg
<b>80% ROC</b>		740 kg	620 kg	520 kg	440 kg
		630 kg	520 kg	440 kg	370 kg
<b>Tagumiste külgraskustega</b>					
<b>60% ROC</b>		690 kg	580 kg	500 kg	430 kg
		580 kg	490 kg	420 kg	360 kg
<b>80% ROC</b>		920 kg	780 kg	660 kg	570 kg
		780 kg	650 kg	560 kg	480 kg


Tabel 9 - Tõstekahvel A449516 - Nimijõudlus - Avant 645i, 650i

		Laaduri noole asend			
Avant laaduri mudel	645i, 650i	1	2	3	4
60% ROC		560 kg	470 kg	390 kg	340 kg
		480 kg	400 kg	330 kg	280 kg
80% ROC		740 kg	620 kg	530 kg	450 kg
		630 kg	530 kg	440 kg	370 kg
<b>Tagumiste külgraskustega</b>					
60% ROC		690 kg	590 kg	500 kg	430 kg
		590 kg	490 kg	420 kg	360 kg
80% ROC		930 kg	780 kg	670 kg	580 kg
		780 kg	660 kg	560 kg	480 kg

### 6.5.2 Nimijõudlus -700 seeria laadurid

Avant 735, 745, 750, 755i, 760i

A449516



**Tabel 10 - Tõstekahvel A449516 - Nimijõudlus - Avant 735**

		<i>Laaduri noole asend</i>			
<i>Avant laaduri mudel</i>	<i>735</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>60% ROC</i>		590 kg	490 kg	410 kg	350 kg
		510 kg	420 kg	350 kg	290 kg
<i>80% ROC</i>		790 kg	660 kg	550 kg	460 kg
		680 kg	560 kg	460 kg	390 kg
<i>Tagumiste külgraskustega</i>					
<i>60% ROC</i>		740 kg	620 kg	520 kg	450 kg
		630 kg	520 kg	440 kg	380 kg
<i>80% ROC</i>		990 kg	820 kg	700 kg	600 kg
		840 kg	700 kg	590 kg	500 kg


**Tabel 11 - Tõstekahvel A461999 - Nimijõudlus - Avant 745, 750**

<b>Avant laaduri mudel</b>	<b>745, 750</b>	<b>Laaduri noole asend</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>60% ROC</b>		680 kg	570 kg	480 kg	410 kg
		590 kg	490 kg	410 kg	350 kg
<b>80% ROC</b>		910 kg	760 kg	640 kg	550 kg
		780 kg	650 kg	540 kg	460 kg
<b>Tagumiste külgraskustega</b>					
<b>60% ROC</b>		830 kg	700 kg	590 kg	510 kg
		710 kg	590 kg	500 kg	430 kg
<b>80% ROC</b>		1110 kg	930 kg	790 kg	680 kg
		940 kg	790 kg	670 kg	570 kg

Tabel 12 - Tõstekahvel A449516 - Nimijõudlus - Avant 755i, 760i

		Laaduri noole asend			
Avant laaduri mudel	755i, 760i	1	2	3	4
60% ROC		730 kg	610 kg	520 kg	440 kg
		620 kg	520 kg	440 kg	370 kg
80% ROC		970 kg	810 kg	690 kg	590 kg
		830 kg	690 kg	580 kg	500 kg
<b>Tagumiste külgraskustega</b>					
60% ROC		870 kg	740 kg	630 kg	540 kg
		740 kg	620 kg	530 kg	460 kg
80% ROC		1160 kg	980 kg	840 kg	720 kg
		990 kg	830 kg	710 kg	610 kg

### 6.5.3 Nimijõudlus - 800 seeria



Tabel 13 - Tõstekahvel A449516 - Nimijõudlus - Avant 850, 860i

		<i>Laaduri noole asend</i>			
<i>Avant laaduri mudel</i>	<i>850, 860i</i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<i>60% ROC</i>		910 kg	750 kg	630 kg	530 kg
		780 kg	640 kg	530 kg	450 kg
<i>80% ROC</i>		1220 kg	1000 kg	840 kg	710 kg
		1050 kg	860 kg	710 kg	600 kg
<b>Tagumiste külgraskustega</b>					
<i>60% ROC</i>		1060 kg	880 kg	740 kg	630 kg
		910 kg	750 kg	630 kg	530 kg
<i>80% ROC</i>		1420 kg	1170 kg	990 kg	840 kg
		1210 kg	1000 kg	840 kg	710 kg

## 6.6 Ebatasasel maastikul töötamine


Eriliselt hoolikas tuleb olla kasutades seadet kallakutel. Sõitke kallakutel ja ebatasastel või libedatel pindadel aeglaselt ning vältige järske kiiruse või suuna muutmisi. Käsitsege laaduri juhtseadmeid ettevaatlike ja sujuvate liigutustega. Olge ettevaatlik kraavide, maapinnas elevate aukude ja muude takistuste suhtes, kuna takistusele otsa sõitmise võib põhjustada laaduri ümberminekut.

Maksimaalset töstevõimet ei saa kallakul saavutada. Horisontaalsel kallakul ei tohi kõrgele tõsta. Laaduri raami liigendpunktid tuleb raskete koormate töstmisel otse hoida; töstmise ajal koorma pööramine mõjutab laaduri stabiilsust ja võib põhjustada masina ümbermineku.

## 6.7 Töövahendi hoiustamine

Ühendage töövahend lahti ja hoiustage see tasasel maapinnal. Parim töövahendi hoiustamise viis on asetada see otsese päikesevalguse, vihma ja äärmusliku temperatuuri eest kaitstud kohta.

- Vältige töövahendi maapinnale lebama jätmist. Asetage see näiteks puiduplokkidele või kaubaalusele. Tarvis võib minna suuremat kaubaalust või kahte kaubaalust, et tagada töövahendi stabiilsus hoiustamise ajaks.
- Asetage mitmikliitmik hoidikule, nagu kõrvvaloleval joonisel noolega näidatud. Ärge kunagi jätke hüdraulikaliitmikku maapinnale.
- Veenduge, et töövahend oleks hoilepaneku ajaks kindlustatud mis tahes liikumise vastu.
- Ärge kunagi ronige töövahendi peale.



Pikaajaliseks hoiustamiseks parandage vajadusel värvikahjustused, määrite määrimispunkte ja ölitage hüdraulilise silindri völli nähtaval olevaid osi, et vältida roostekahjustuste tekkimist.



**Ümberminekuohut – vältige stabiilsuse kadu hoiustamise ajal.** Töövahendi stabiilsuse kadu võib põhjustada tösiseid vigastusi. Veenduge, et töövahend oleks hoilepaneku ajaks kindlustatud mis tahes liikumise vastu.

**ETTEVAATUST!**

## 7. Hooldus ja remont

Töövahend on konstrueeritud võimalikult hooldusvabana. Pidev hooldus hõlmab regulaarselt puhastamist ja määrimist ning töövahendi seisukorra jälgimist. Muljumisohu tõttu, mis kaasneb masina osade langetamisega, tuleb kõik hooldustointingud teha siis, kui liikuvad osad on täielikult langetatud ja töövahend on langetatud maapinnale. Enne hooldustööde tegemist järgige ohutu väljalülitamise protseduuri.



OHT!

**Muljumisohu – Ärge kunagi astuge ülestõstetud töövahendi alla.** Veenduge, et töövahend oleks mis tahes hooldustööde tegemise ajal nõuetekohaselt toestatud. Ärge kunagi minge ülestõstetud töövahendi alla. Laaduri nool võib hooldamise ajal ootamatult liikuda, põhjustades tõsiseid muljumis- või lõögivigastusi, isegi kui laaduri mootor ei tööta. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb teha, kui töövahend on langetatud ohutusse asendisse.

### 7.1 Hüdrauliliste komponentide ülevaatus

Kontrollige hüdraulikavoolikute ja komponentide seisukorda, kui mootor on välja lülitatud, süsteem on jahtunud ja rõhk on vabastatud. Ärge kasutage seadet, kui tuvastate lekkeid laaduri töövahendi hüdraulikasüsteemis. Lekkiv hüdraulikavedelik võib tungida läbi nahad ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui hüdraulikavedelik tungib läbi nahad. Peske hüdraulikaõliga kokku puutunud kehaosi hoolikalt vee ja seebiga. Hüdraulikavedelik kahjustab keskkonda ning selle keskkonda lekkimist tuleb vältida. Kõrvaldage kõik lekked kohe pärast nende tuvastamist; väike leke võib kiiresti muutuda suureks. Kasutage töövahendeid ainult Avanti laadurite jaoks lubatud hüdraulikaõliga.



OHT!

**Rõhu all oleva vedeliku läbi nahad tungimise oht – Enne hooldamist vabastage jääkrõhk.** Ärge kunagi käsitsege hüdraulikakomponente, kui hüdraulikasüsteem on rõhu all, kuna liitmik võib puruneda või lahti tulla ning väljapaiskuv õli võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge kasutage seadet, kui tuvastate rikke hüdraulikasüsteemis.



Kontrollige voolikuid visuaalselt mõrade või hõõrdumise suhtes. Kui esineb lekete märke, pange komponendi kontrollimiseks papitükk kohale, kus kahtlustate leket. Ärge kasutage lekete otsimiseks käsi. Jälgige voolikute kulumist ja lõpetage kasutamine, kui mõne vooliku pinnakate on kulunud. Kontrollige voolikute paigutust; reguleerige voolikuklambreid, välimaks voolikute hõõrdumist. Voolikutel on piiratud tööiga. Olenevalt tööttingimustest tuleb kõiki voolikuid hoolikalt kontrollima hiljemalt 3 kuni 5 tööaasta järel ning vajadusel need uute vastu välja vahetada.

Mis tahes defekti avastamine tähendab, et voolik või komponent tuleb välja vahetada ning seadet ei tohi kasutada, kuni see on remonditud. Varuosad on saadaval teie lähima AVANTi edasimüüja käest või volitatud hooldustöökojast. Jätke remonditööd professionaalsele hooldustehnikutele hooleks, kui teil pole piisavalt teadmisi ja kogemusi hüdrauliliste koostude kohta ning remonditööde ohutu läbiviimise kohta.

### 7.2 Töövahendi puhastamine


Puhastage töövahendit regulaarselt, et vältida kogunenud mustust, mida on juba raskem eemaldada. Puhastamiseks võib kasutada survepesurit ja örnatoimelist pesuvahendit. Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid ning ärge pihustage puhastusvahendit otse hüdraulikakomponentidele ega töövahendi siltidele.

### 7.3 Määrimine

Liugsiinide liugpindadel on 2 määrimispunkti.

Õige määrimisintervall oleneb suuresti töötigimustest, kuid määret tuleb lisada vähemalt iga 10 töötunni järel. Tõrgeteta talitluse tagamiseks tuleb tagada piisav määrimine.

Puhastage liugsiinid enne nende määrimist. Lisage korraga vaid väike määrddekogus. Liugsiine tuleb määrida kätsitsi, kasutades näiteks harja või vaseliinipihustit.



### 7.4 Metallkonstruktsioonide ülevaatus

Samuti tuleb regulaarselt kontrollida töövahendi metallkonstruktsioone. Kontrollige visuaalselt kahjustuste suhtes ning vaadake hoolikalt üle kiirkinnitusklambrid ja nende ümbrus. Töövahendit ei tohi kasutada, kui see on deformeerunud, mõranenud, kulunud või muul moel kahjustatud.

Remonditöid, mis hõlmavad keevitamist, tohivad läbi viia ainult professionaalsed keevitajad. Keevitamisel tohib kasutada ainult meetodeid ja lisandeid, mis sobivad töövahendi materjaliks kasutatud terasega. Lisainfo saamiseks remonditööde kohta võtke ühendust lähima hooldustöökojaga.

Kasutage küljele nihutamist aeg-ajalt, et takistada kahvlite kinnikiilumist. Hoidke raami kinnituspoldid või tagatoe laienduse poldid tugevalt kinnikeeratuna.

### 7.5 Utiliseerimine tööea lõpus

Kui töövahendi tööiga on lõppenud, utiliseerige töövahend nõuetekohaselt. Monteerige töövahend lahti, sorteerige erinevad materjalid, nagu näiteks plastik, teras, kumm ja õlid. Laske välja ja koguge kokku kõik õlid ning käidelge neid vastavalt kohalikele määrustele. Ärge jätkage õli ega materjali kunagi keskkonda.

Suunake kõik materjalid ringlusse, viies need vastavatesse kogumispunktidesse. Võimalusel laske ringlussevööt teostada jäätmekätlusettevõttel.

## **8. Garantii tingimused**

---

Avant Tecno Oy annab enda poolt toodetud töövahendile üheaastase garantii (12 kuud), mis hakkab kehtima alates ostukuupäevast.

**Garantii katab remondikulud vastavalt alljärgnevatele tingimustele:**

- remondikulud kaetakse juhul, kui remonti ei teostata tehases;
- tehas vahetas välja kõik defektiga komponendid ja kuluosad.

Tehas võib erijuhtudel hüvitada kliendile tema poolt ostetud komponentide hinna, kui see on eelnevalt kokku lepitud.

**Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:**

- tavapärased hooldustööd või selleks vajalikud varu- ja kuluosad;
- ebaharilikest töötigimustest või kasutusviisidest, hooletusest, ilma Avant Tecno Oy loata tehtud konstruktsiooni muudatustest, mitteoriginaal varuosade kasutamisest või teostamata hooldustöödest tingitud kahjustused;
- defekti tagajärjed, nagu näiteks töökatkestus või muud võimalikud täiendavad vigastused;
- remondiga seotud transpordi ja/ või veokulud.

**FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**  
**SV EG-försäkran om överensstämmelse**  
**EN EC Declaration of Conformity**  
**ET EÜ vastavusdeklaratsioon**

Alkuperäinen kieliversio  
Originalversion  
Original language  
Originaaldokumendi tõlge



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Tootja:  
Osoite / Adress / Address / Aadress

AVANT TECNO OY  
Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI,  
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniseraade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Käesolevaga kinnitame, et allpool loetletud tooted vastavad masinadirektiivi nõuetele (direktiiv 2006/42/EÜ ja selle täiendused). Rakendatud on järgmisiid ühtlustatud standardeid

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Mudelid

Avant	
Hydraulitoiminen trukkihaarukka; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk pallgaffel; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic pallet fork; attachment for Avant loaders Hüdrauliline külgnihutusega töstekahvel; Avant laaduri töövahend	A449516

CE

11.8.2023 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /  
CEO / Tegevjuht





**AVANT**<sup>®</sup>