



Avant 760i

Merkkivalot mittaristossa, moottorin lisämerkkivalot

Avant 760i-mallissa on mittaristoon lisätty merkkivaloja Kohlerin ECU:n ohjaamina. Mittaristossa tai valoissa ei vielä ole symboleja, joten koneisiin kiinnitetään erillinen tarra A418499.



Tarra A418499

	Grid heater on	Oranssi	Ilmaisee moottorin imuilman lämmittimen kytkeytymisen. Käyttäjää ei voi vaikuttaa lämmittimen toimintaan. Syttyy käynnistyksen yhteydessä, kun ulkolämpötila on alle -15°C.
	Water in fuel	Keltainen	Polttoaineessa on havaittu vettä, polttoaineen vedenerotin tyhjennettävä.
	Check Engine	Keltainen	Moottorinohjaus on havainnut vian ja muistissa on vikakoodi. Vika voidaan diagnosoida OBD-II-lukijalla.
	Coolant temperature high	Punainen	Jäähdytysnesteen lämpötila korkea, vähennä moottorin kuormitusta tai sammuta moottori ja anna jäähtyä. Jos ongelma toistuu, selvitä lämmön nousemisen syy. Puhdista jäähdytinkenko puhaltimen puolelta.
	Malfunction Indication Light	Punainen	Moottorinohjaus on havainnut vian, jonka seurauksena kone menee vikatilaan (mm. tehonpudotus). Kone voidaan ajaa turvalliseen paikkaan huoltoa varten. Ota yhteyttä huoltoon.
	Oil Pressure Low	Punainen	Matala öljynpaine, moottori on sammutettava välittömästi- Matala öljynpaine voi johtaa vakavaan moottorivaurioon.